


ANEXO I (Acta 1332)

CENTRO	MEJORAS	MONTO REQUERIDO
CEREN	Arreglo de techos, cielorrasos y canaletas Pintura de paredes y cielorrasos Cambio de ventana de hierro de 1 x 1,20 Escritorio con estantes	\$10.000
LINTA	Reparación edilicia (muros, cielorrasos y terminaciones superficiales) \$4200 Sistema de seguridad contra incendios, incluyendo señalización \$940 Acondicionamiento instalación eléctrica, tablero exterior y canalización cableado interior \$2000	\$8000
CIDEPINT	Desmote y retiro de membranas existentes, reparación de carpetas y soporte renivelado de algunas zonas deprimidas e impermeabilización con pintura para azoteas. Reparación y recambio de embudos pluviales, tramos de bajadas de hierro de fundición en terraza sobre oficinas del CIDEPINT, se dejarán todos los sectores intervenidos en perfecto estado en la azotea con impermeabilización perimetral a los embudos, albañilería en general. Monto estimado: \$40.000	\$40.000
LAL	Colocación cañerías Restauración y pintado de puertas y ventanas Restauración del piso que va del laboratorio al galpón Restauración de rampa de acceso al laboratorio Cambio de parte de alfombras de goma de pisos Reparación completa de baños Revocar paredes e impermeabilizar	\$ 30.000



PLAPIMU	Compra de repuestos ALPC planta piloto \$6000 Adquisición de osciloscopio \$5000 Reparación puente grúa \$1000	\$7.000 (Sub. corriente) \$5.000 (Sub. capital)
MONTO TOTAL		\$95.000 (Sub. corriente) \$5.000 (Sub. capital)

